




SURFACE10 BC/UX

PŘISAZENÝ PROFIL / SURFACE PROFILE



- B** difuzor B nasouvací
B slide cover
- C** difuzor C klip
C click cover
- C** difuzor C lineární optika
C click cover lens
- U¹** držák U pružný
U flexible mounting plate
- U²** držák U pružný zahloubený
cone U flexible mounting plate
- X** držák X
X mounting plate
- 1** koncovka SURFACE10 gen2
SURFACE10 ending gen2
- 2** napájecí kabel
power supply cable
- 3** LED napájecí zdroj
LED power supply



nůžky
scissors



pila
hacksaw



kleště
pliers



pájka
solder



páječka
soldering iron





šroubovák
screwdriver




vrtačka
drill

I





Koncovka s označenými
místy pro vrtání otvorů
Ending with marked
space to bore the holes

II




Délka difuzoru je stejná jako délka profilu / The length of the cover is equal to the length of the profile

III





Rozměry prostoru pro LED světelný zdroj
Dimensions of the space to install LED source


IV




V




VI



VII



VIII




IX MONTÁŽ / MOUNTING

držák U pružný U flexible mounting plate				
držák U pružný zahluubený cone U flexible mounting plate				
držák X X mounting plate				
držák SURFACE10 jednoduchý SURFACE10 sample holder		Opakuj následující kroky na druhém konci profilu. Délka svítidla = délka montážního prostoru -2 mm Repeat the following steps also for the other end of the profile. Length of the LED luminaire = mounting space -2 mm		

Další možnosti montáže: montážním lepidlem nebo pomocí vrtů
Other mounting possibilities: with mounting glue or with screws

X



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / OPTIONAL ACCESSORIES

Spojku namontujte před instalací LED pásu. V případě, že nelze profil do spojky zasunout, doporučujeme montáž pomocí vrtů přímo na montážní plochu.
Mount the connector before installing the LED strip. In case there is no possibility of sliding the profile into connector it is recommended to mount with screws, directly to the mounting surface.

spojka X 180° X connector 180 deg			Spojku X použijte pro výrobu velmi dlouhých profilů pro spojení jednotlivých dílů X connector may be used to make extra long profiles by connecting multiple profiles 1000 mm + 1000 mm + 1000 mm + ...
spojka CORNER10 90deg CORNER10 connector 90 deg			90° 45°

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

- spínače / power switches
- stmívače + ovladače / controller + remote
- pohybové senzory / movement sensors

Zjistěte více - www.tron.cz
Find out more - www.tron.cz

TRON
TRON elektronické součástky, s.r.o.
www.tron.cz