



HIDE10 C4 HIDE10 C4 PLUS


POD OMÍTKU / PLASTER-IN



max. 10 mm




C4 difuzor C4 klip
C4 click cover



A

**LED profil
HIDE10 C4**
LED profile
HIDE10 C4



B

**LED profil
HIDE10 C4 PLUS**
LED profile
HIDE10 C4 PLUS



nůžky
scissors



pila
hacksaw



kleště
pliers



pájka
solder



páječka
soldering iron



šroubovák
screwdriver





vrtačka
drill




špachtle
spatula

I

montážní délka = délka svítidla
mounting space = length of the luminaire





II




Délka difuzoru je stejná jako délka profilu
The length of the cover is equal to the length of the profile

III




Rozměry prostoru pro
LED světelný zdroj
Dimensions of the space
to install LED source


IV




V



VI




VII



TRON

TRON elektronické součástky, s.r.o.

VIII




Před zapravením povrchu doporučujeme přelepit povrch difuzoru

We recommend taping cover's surface before applying gypsum finish coat


A MONTÁŽ / MOUNTING

1.A




Otvory pro upevňovací šrouby
(doporučujeme každých 5000mm)
Fixing screw hole
(drilling every 500 mm is recommended)

2.A




3.A

Doporučujeme použít omítkovou síť
We recommend the use of plaster mesh




B MONTÁŽ / MOUNTING

1.B




Otvory pro upevňovací šrouby
(doporučujeme každých 5000mm)
Fixing screw hole
(drilling every 500 mm is recommended)

2.B



Doporučujeme použít omítkovou síť
We recommend the use of plaster mesh

X



XI

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

- Spínače / power switches
- Stmívače a ovladače / controller + remote
- Pohybové senzory / movement sensors

Zjistěte více - www.tron.cz
Find out more - www.tron.cz



TRON elektronické součástky, s.r.o.

www.tron.cz